

KEY MESSAGE

2호

주요 사고사례


- ('26.1.6.) 경북 상주, 창고에서 주차 브레이크가 풀린 지게차에 부딪힘<사망 1명>
- ('26.1.20.) 경기 김포, 건물 주차장에서 주차 브레이크가 풀린 승합차에 부딪힘<사망 1명>
- ('26.1.29.) 충북 음성, 콘크리트 제품 제조 사업장에서 적재물을 싣고 이동 중인 지게차에 부딪힘<사망 1명>

안전 작업방법



부딪힘

- ▶ 차량 주·정차 시 **브레이크를 확실히 걸고**
경사로에는 **고임목 설치**
- ▶ 운전자의 전방 **시야가 확보될 수 있도록 화물 적재**
- ▶ **작업지휘자(또는 유도자) 배치** 및 작업완료 시까지
차량유도작업 실시
- ▶ 작업자 전용 보행 통로 설치



콘텐츠 링크

동영상



[꼬리에꼬리를무는사고이야기]지게차

동영상




지게차 과적재로 인한 시야 미확보

스티커



[픽토그램] 접근 금지(지게차)

포스터



[논버벌] 지게차

안전보건자료실

검색



안전보건공단
산업안전포털



스마트폰 APP
산업안전포털 설치



산업안전포털
중대재해 사이렌