

# KEY MESSAGE

3호

## 주요 사고사례

- ('26.1.21.) 광주 북구, 기계기구 제조 사업장에서 운반기구로 프레스 운반 작업 중 넘어지는 프레스에 깔림<사망 1명>
- ('26.1.23.) 충남 논산, 제조공장 창고에서 2단 적재된 자재가 무너지며 깔림<사망 1명>
- ('26.2.11.) 경기 시흥, 금속가공 사업장에서 섬유로프 파단으로 인양 중인 철제 구조물 쓰러지며 깔림<사망 1명>

## 안전 작업방법



### 깔림 · 뒤집힘

- ① 중량물 취급 시 작업개요, 중량물 제원, 경로, 재해예방대책 등을 포함한 **작업계획서 작성**
- ② 중량물은 불안정할 정도로 **높이 쌓아 올리지 않음**
- ③ 중량물은 **편하중이 발생하지 않도록 적재**
- ④ 달기구에 **정격하중 표식 부착**
- ⑤ **꼬임 끊어짐, 심한 손상·부식된 섬유로프 사용 금지**



## 콘텐츠 링크

OPS	동영상	VR	VR
<p>작업장 이동 중 주형하판에 깔림</p>	<p>철도업 천장크레인 낙하물 사고편</p>	<p>화물자동차 재해사례</p>	<p>깔림(천장크레인) &lt;CG기반&gt;</p>

안전보건자료실

검색



안전보건공단  
산업안전포털



스마트폰 APP  
산업안전포털 설치



산업안전포털  
중대재해 사이렌